



## ТОВ "Виробнича лабораторія Будстандарт"

25006, м. Кропивницький, вул. Соборна, 4, тел.050-341-17-18, [NTLC@ukr.net](mailto:NTLC@ukr.net)

р.н. № 017/110523

Завдання та обсягування проведення обстеження

Загальні дані

Результати обстеження

Висновки

Додаток А Додаткова інформація про  
запровадження експертного освітівського

### ЗАТВЕРДЖУЮ

Директор ТОВ "Виробнича  
лабораторія БУДСТАНДАРТ"

I. В. Казаченко



11 травня 2023 р.

### Звіт

про проведення технічного обстеження конструкцій внутрішнього пандусу для маломобільних груп населення, що розташований в будівлі головного навчального корпусу Миколаївського національного аграрного університету, в складі якого функціонує відокремлений структурний підрозділ «Технолого-економічний фаховий коледж Миколаївського національного аграрного університету» по вулиці Георгія Гонгадзе, будинок 9 в м. Миколаєві

Замовник: «Миколаївський національний аграрний університет»

2023

Звіт про проведення технічного обстеження

# ІНСТАНЦІЯ ОБГРУНТУВАННЯ ПРОВЕДЕННЯ ТЕХНІЧНОГО ЗМІСТ ГЕКІЕННЯ

На підставі замовника спеціалістами ТОВ "Виробничі лабораторії «Будстендарт», виконані роботи з обстеження конструкцій внутрішнього пандусу, які розташовані в будівлі головного

1	Підстави та обґрунтування проведення обстеження	3
2	Загальні дані	4
3	Результати обстеження	6
4	Висновки	8
	Додаток А Додаткова інформація про виконавця	9
	копія кваліфікаційного сертифікату	

Поданим обстеженням конструкції пандусу виконувалось, з метою перевірки його експлуатаційної придатності та відповідності вимогам державних та місцевих норм.

Технічне обстеження проводиться згідно ДСТУ Н В.1.2-18:

- візуальним оглядом конструкцій об'єкту;
- процесстнім замірювальними роботами для визначення геометричних параметрів конструкцій;
- проведеними необхідними розрахунками;

ТОВ «Виробничі лабораторії «Будстендарт» проводить технічне обстеження конструкцій будівель та споруд на підставі кваліфікаційного сертифікату відповідального виконання окремих видів робіт ( послуг), пов'язаних з створенням об'єкта архітектури за квіріком – експертза та обстеження у будівництві серія АН № 006661, виданого згідно з рішенням Атестаційної архітектурно-будівельної комісії від 29.12.2021 № 19, зареєстрованого у реєстрі осіб 29.12.2021 за № 256 (копія кваліфікаційного сертифікату додається).

## **1 ПІДСТАВИ ТА ОБГРУНТУВАННЯ ПРОВЕДЕННЯ ТЕХНІЧНОГО ОБСТЕЖЕННЯ**

На підставі заявки замовника спеціалістами ТОВ "Виробнича лабораторія Будстандарт", виконані роботи з обстеження конструкцій внутрішнього пандусу для маломобільних груп населення, що розташований в будівлі головного навчального корпусу Миколаївського національного аграрного університету, в складі якого функціонує відокремлений структурний підрозділ «Технолого-економічний фаховий коледж Миколаївського національного аграрного університету». Будівля навчального корпусу №5 розташована по вулиці Георгія Гонгадзе, будинок 9 в м. Миколаєві.

Позапланове обстеження конструкції пандусу виконувалося, з метою визначення його експлуатаційної придатності та відповідності вимогам державних будівельних норм.

Технічне обстеження проводилось згідно ДСТУ-Н Б В.1.2-18:

- візуальним оглядом конструкцій об'єкту;
- проведеннем вимірювальних робіт для визначення геометричних параметрів конструкцій;
- проведеннем необхідних розрахунків;

ТОВ «Виробнича лабораторія «Будстандарт» проводить технічне обстеження конструкцій будівель та споруд на підставі кваліфікаційного сертифікату відповідального виконавця окремих видів робіт (послуг), пов'язаних із створенням об'єкта архітектури за напрямком – експертиза та обстеження у будівництві серія АЕ № 006661, виданого згідно з рішенням Атестаційної архітектурно-будівельної комісії від 29.12.2021 №119, зареєстрованого у реєстрі осіб 29.12.2021 за №256 (копія кваліфікаційного сертифікату додається).

## **2 ЗАГАЛЬНІ ДАНІ**

2.1 Обстеження конструкцій та оформлення Звіту за його результатами проводилося у період з “09” травня 2023 р. до “12” травня 2023 р;

2.2 Інструментальні метрологічні вимірювання показників, проводились з метою визначення конструктивних особливостей та уточнення фактичних параметрів існуючих конструкцій внутрішнього пандусу для маломобільних груп населення, що розташований в будівлі головного навчального корпусу Миколаївського національного аграрного університету, в складі якого функціонує відокремлений структурний підрозділ «Технолого-економічний фаховий коледж Миколаївського національного аграрного університету».

2.3 Нормативно технічна документація та посібники:

- ДБН В.2.2-9-2018 Громадські будинки та споруди. Основні положення
- ДБН В.2.2-40:2018 Інклюзивність будівель і споруд. Основні положення
- ДСТУ-Н Б В.1.2-18:2016 Настанова щодо обстежень будівель і споруд для визначення та оцінки їх технічного стану;
- ДСТУ Н Б.В.1.3-1:2009 Система забезпечення точності геометричних параметрів у будівництві. Виконання вимірювань, розрахунок та контроль точності геометричних параметрів. Настанова;

Виготовлено і видано замовнику 2 копії “Акту технічного обстеження”. Оригінал зберігається в архіві ТОВ "Виробнича лабораторія Будстандарт".

2.4 Основні терміни та вимоги до конструкцій внутрішнього пандусу і шляхів руху маломобільних груп населення згідно розд.3 ДБН В.2.2-40:

**Адаптація** – пристосування до нових умов, тут: пристосування середовища життєдіяльності, будівель і споруд до потреб МГН (розд.3 п.3.1 ДБН В.2.2-40).

**Комунікаційні простори** – зони, приміщення будівель і споруд, ділянок, призначенні головним чином для руху по них людських потоків (розд.3 п.3.19 ДБН В.2.2-40).

**Комунікаційні шляхи** – частини комунікаційних просторів, призначенні виключно для руху (розд.3 п.3.20 ДБН В.2.2-40).

**Пандус** – суцільна похила площа (елемент споруди), яка з'єднує дві різновисокі горизонтальні поверхні і влаштовується для переміщення колісних засобів і людей з однієї площини на іншу (*розд.3 п.3.29 ДБН В.2.2-40*).

**Маломобільні групи населення (МГН)** – люди, що відчувають труднощі при самостійному пересуванні, одержанні послуги, необхідної інформації або при орієнтуванні в просторі. До МГН віднесені особи з інвалідністю, люди з тим - часовим порушенням здоров'я, вагітні жінки, літні люди, люди з дитячими колясками (*розд.3 п.3.23 ДБН В.2.2-40*).

**Візуальні засоби інформації** – носії інформації у вигляді помітних зором текстів, знаків, символів, світлових сигналів, переданих у тому числі людям із порушенням функцій органів слуху (*розд.3 п.3.4 ДБН В.2.2-40*).

#### 2.4.1 Основні вимоги:

##### **Пандуси внутрішні (розд.6, п.6.3 пп.6.3.2 ДБН В.2.2-40)**

- уклон пандуса в будівлі повинен бути не більше 8 % (1/12) (*пп 6.3.2.2, 5.3.1 ДБН В.2.2-40*);
- ширина пандуса в просвіті від 1,2 м (з однобічним рухом) до 1,8 м (з двобічним рухом) (*пп 6.3.2.2,пп.5.3.1 ДБН В.2.2-40*);
- максимальна висота одного підйому (маршу) пандуса не повинна перевищувати 0,8 м. Після кожного підйому необхідне влаштування горизонтальних площадок глибиною не менше 1,5 м (*пп 6.3.2.3, 5.3.1 ДБН В.2.2-40*);
- по поздовжніх краях пандуса, що не примикають до стін, слід передбачати бортики заввишки не менше ніж 0,05 м (*п 6.3.2.4 ДБН В.2.2-40*);
- уздовж обох боків усіх сходів і пандусів, а також біля всіх перепадів висот більше ніж 0,45 м необхідно встановлювати огорожу з поручнями.

Поручні пандусів слід розташовувати на висоті 0,7 і 0,9 м, а в закладах дошкільної освіти – на висоті 0,5 м. Завершальні частини поручнів мають мати продовження по горизонталі на 0,3 м, як вгорі, так і внизу (*п 6.3.2.5 ДБН В.2.2-40*).

### 3 РЕЗУЛЬТАТИ ОБСТЕЖЕННЯ


**Фактичні основні конструктивні рішення та геометричні параметри існуючого внутрішнього пандусу**



Фото 3.1 Загальний вигляд внутрішнього пандусу в будівлі головного навчального корпусу Миколаївського національного аграрного університету

- основа конструкції внутрішнього пандусу, в будівлі головного навчального корпусу Миколаївського національного аграрного університету виконана із монолітного бетону з килимовим покриттям. Товщина килимового покриття не перевищує 1,3 см і закріплена до основи (фото 3.1);
- по поздовжніх краях пандуса, що не примикають до стін, передбачені бортики заввишки 0,1 м ( трубчасті, улаштовані на стояках поручнів);
- вимірюна ширина по всій довжині пандуса 1,26 м;
- фактичний вимірюаний перепад рівнів, між горизонтальними поверхнями пішохідних шляхів (вимірюна висота підйому) 0,42 м.

Фактичний розрахунковий уклон пандусу становить 7,8 % (1:14) < 8 % (1:12) (розд.5 п.5.3.1 ДБН В.2.2-40)



Вимірюна довжина основи пандусу 5,40 м;

Вимірюаний перепад рівнів, між горизонтальними ділянками пішохідних шляхів та горизонтальною площеадкою (висота підйому) 0,23 м

Фактичний розрахунковий уклон пандуса 7,8 % ( $\approx$  1:13)

- пандус має двобічну огорожу з поручнями. Поручні пандусів фактично розташовані на висоті 0,7 і 0,9 м. Закрілення поручнів до опори знизу.
- фактичний діаметр труби поручня 40 мм. Завершальні частини поручня мають заокруглення та довше похилой частини пандуса на 0,40 м;
- зовнішній вхід до будівлі та шляхи руху для маломобільних груп населення облаштовані "кнопкою дзвінка виклику" персонала та візуальними засобами комунікації (піктограмами). "Кнопка дзвінка виклику" персонала встановлена поруч з дверима на доступному для осіб у кріслах колісних місці на висоті 0,9 м (пп.6.4.6 ДБН В.2.2-40) (фото 3.2)



Фото 3.2 Зовнішній вхід до будівлі та шляхи руху для маломобільних груп населення облаштовані "кнопкою дзвінка виклику" персонала та візуальними засобами інформації (піктограмами)

#### 4 ВИСНОВКИ

На час обстеження основні геометричні параметри існуючих конструкцій внутрішнього пандусу для маломобільних груп населення в будівлі головного навчального корпусу Миколаївського національного аграрного університету, в складі якого функціонує відокремлений структурний підрозділ «Технолого-економічний фаховий коледж Миколаївського національного аграрного університету», по вул. Георгія Гонгадзе, будинок №9 в м. Миколаєві, в цілому відповідають вимогам ДБН 2.2-9, ДБН В.2.2-40. Технічний стан конструкцій внутрішнього та його обладнання дозволяє використовувати його за своїм функціональним призначенням.

Звіт про проведення технічного обстеження склав:

Відповідальний виконавець

Казаченко І.В.

Звіт про проведення технічного обстеження

Аркуш

Аркушів

## Додаток А Додаткова інформація про виконавця



ВСЕУКРАЇНСЬКА ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ  
**АСОЦІАЦІЯ ЕКСПЕРТІВ БУДІВЕЛЬНОЇ ГАЛУЗІ**  
САМОРЕГУЛІВНА ОРГАНІЗАЦІЯ У СФЕРІ АРХІТЕКТУРНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ  
АТЕСТАЦІЙНА АРХІТЕКТУРНО-БУДІВЕЛЬНА КОМІСІЯ

Серія АЕ

№ 006661

### КВАЛІФІКАЦІЙНИЙ СЕРТИФІКАТ відповідального виконавця окремих видів робіт (послуг), пов'язаних зі створенням об'єктів архітектури

#### Експерт

(найменування професії)

Виданий про те, що Казаченко Ігор Вікторович

(прізвище, ім'я, по батькові)

пройшов(ла) професійну атестацію, що підтверджує його (її) відповідність кваліфікаційним вимогам у сфері діяльності, пов'язаної із створенням об'єктів архітектури, професійну спеціалізацію, необхідний рівень кваліфікації і знань.

Категорія: Провідний експерт будівельний

Кваліфікаційний сертифікат видано згідно з рішенням Атестаційної архітектурно-будівельної комісії (далі - Комісія) від 29.12.2021 № 119

(рішенням \_\_\_\_\_ секції Комісії  
від \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_, затвердженим президією  
Комісії \_\_\_\_\_).

Зареєстрований у реєстрі атестованих осіб 29.12 20 21 року  
за № 256.

Роботи (послуги), пов'язані із створенням об'єктів архітектури, спроможність виконання яких визначено кваліфікаційним сертифікатом: Технічне обстеження будівель  
і споруд класу наслідків (відповідальності) ССЗ (значні наслідки).

Дата видачі 29.12 20 21 року

Голова (заступник голови) Атестаційної архітектурно-будівельної комісії

Власенко І.М.

(прізвище, ім'я, по батькові)



ІМ № 17-009-2017 р. 01-04

Копія кваліфікаційного сертифікату виконавця

Звіт про проведення технічного обстеження

Аркуш

Аркушів

9

9

ІДЕНТИФІКАЦІЙНИЙ СЕРТИФІКАТ  
ВОДОНАСІННЯ ВІДПРОДУКТІВ  
ІЗ ПОДІЛУ КОМПАНІЇ  
ІМЕНІ А.І. ГІЛЬДІМОВИЧА

№ 0000001

Серія №

ІДЕНТИФІКАЦІЙНИЙ СЕРТИФІКАТ  
ВОДОНАСІННЯ ВІДПРОДУКТІВ  
ІЗ ПОДІЛУ КОМПАНІЇ  
ІМЕНІ А.І. ГІЛЬДІМОВИЧА

Експерт

Квітка Ірина Олександрівна

Водоносне ресурсне міністерство України (міністр - М.І. Гайдук) надійшло звернення до Фонду підтримки  
інновацій та промислового розвитку України про надання підтримки в межах  
закону України «Про створення та підтримку інновацій та промислового розвитку України»

Уповільнені засоби очистки води

Із зазначеного звернення згідно з чинним законодавством України та відповідно до вимог технічного регламенту

«Про засоби очистки води та фільтрування води» (Укрстандартнорматив № 111-15-2001)

Водоносне ресурсне міністерство України (міністр - М.І. Гайдук) надійшло звернення до Фонду підтримки  
інновацій та промислового розвитку України про надання підтримки в межах  
закону України «Про створення та підтримку інновацій та промислового розвитку України»

Із зазначеного звернення згідно з чинним законодавством України та відповідно до вимог технічного регламенту

«Про засоби очистки води та фільтрування води» (Укрстандартнорматив № 111-15-2001)

Прошуємо, пронумеровано  
та скріплено печаткою  
аркушів

Генерал  
І.В. Казаченко



Копія квітка ідентифікована

Засіданням комісії з підтвердження одності

Адресат	Адрес
е	е